


Probenbezeichnung (M mit Nummerierung)	Material	Ort	Ergebnis	Erläuterungen, Fotos ausgewählter Probenahmestellen und Befunde
M124	Gipskarton-Rahmen des Deckensegels	Hörsaal B1	asbestfrei	
M125	Wandputz unterhalb des Kunstwerks ca. 5 mm dick BT 31	31.010 östliche Wand Hörsaal B3	Chrysotil-Asbest in Spuren erweiterte Untersuchung in Anlehnung an IFA 7487	
M126	Wandputz unterhalb des Kunstwerks ca. < 1 mm dick BT 21	21.020 nördliche Wand Hörsaal B1	Chrysotil-Asbest in Spuren (Einzelfund) erweiterte Untersuchung in Anlehnung an IFA 7487	